

## Stockeren van shrink sleeves

### Toleranties

Onze toleranties voor shrink sleeves zijn:

- materiaaldikte  $\pm 10\%$  (in microns)
- breedte van de sleeve  $\pm 1$  mm
- vouwpositie  $\pm 1,5$  mm
- hoeveelheid  $\pm 10\%$

### Bewaringsadvies

1. Wij raden u aan shrink sleeves binnen de 6 maanden na hun productiedatum volledig op te gebruiken. Na deze periode kan u overgebleven sleeves best eerst testen vooraleer ze te verwerken, maar wij accepteren geen aansprakelijkheid meer omtrent eventueel minder goede eigenschappen en gedragingen.
2. Shrink sleeves zijn zeer gevoelig voor veranderingen in omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid. Bewaar shrink sleeves daarom altijd in de originele verpakking en in een lokaal waar u deze parameters vrij nauwkeurig kan beheersen : 18°-25°C en 40-50% RH.
3. Stockeer uw shrink sleeves altijd ver van alle warmtebronnen en buiten het bereik van direct zonlicht.
4. Breng enkel de shrink sleeves die u nodig heeft - in hun originele verpakking - in de ruimte waarin u ze zal verwerken. Doe dit liefst 24 tot 48 uur op voorhand om plotse temperatuurschokken te voorkomen.
5. Berg niet gebruikte sleeves altijd meteen terug op in hun originele verpakking: zo blijven ze het best bewaard.

### Gebruiksadvies

Het is een goede gewoonte om, voorafgaand aan elke nieuwe productie waarin u shrink sleeves verwerkt, uw krimptunnel opnieuw correct af te stellen.

